

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-218

г. Москва

« 14 » 11 2014 г.

Выдано **ОАО «Монтажно-строительное управление № 90»**

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,

Копорское шоссе, д. 70

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании акта проверки № 105с от 27.10.2014, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Нарушены требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования», а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений».	15.12.2014
1.1.	Нарушены требования организационно-технологической документации, СНиП, СТО: старший прораб Сюсюк С.В., сделав запись в журнале смежных работ ОАО «Метрострой» о необходимости установки защитных ограждений, не проконтролировал фактическое исполнение данного требования, работы производились без установленного защитного ограждения до момента несчастного случая с Анищиком С.А. Нарушены требования: п.п. 7.1, 7.5 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.1, 6.1.3 СНиП 12-03-2001; п. 5.15 ОС ППР	

	LN2P.A.178.1.0UJA00.KBA10.015.KE.002; п.п. 1.22, 1.32 ПОТ РМ 012-2000.	
1.2.	<p>Не произведена оценка опасных производственных факторов на месте производства работ на отм. +26.300 – не выявлен незакрепленный лист бакелитовой фанеры, установленный в неустойчивое положение в непосредственной близости с раскрываемым проемом 3х3, и не приняты меры к устранению потенциально опасного фактора.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. Г.1 и табл. Г.1 СНиП 12-03-2001; п.п. 3.2, 3.4 СНиП 12-04-2002; п.п. 2.1.11, 2.1.12 ПОТ РМ 012-2000.</p>	
1.3.	<p>Положение о единой системе управления охраной труда ОАО «МСУ-90» (утв. в 2013 году) не содержит структуру системы, обязанности и права для каждого подразделения и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между подразделениями, обеспечивающие функционирование всей структуры; а также не устанавливает процедуры или мероприятия по предупреждению и минимизации опасностей и рисков.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 7.8, 8.5 ГОСТ Р 12.0.007-2009; п. 4.10.1 ГОСТ 12.0.230-2007.</p>	
2.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования».</p> <p>Проект производства работ на особо сложные объекты «Здание реактора (10UJA). Система подпитки и борного регулирования UJA (КВА). Монтаж трубопроводов низкого давления системы подпитки и борного регулирования КВА10» LN2P.A.178.1.0UJA00.KBA10.015.KE.002:</p>	15.12.2014
2.1.	не актуализирован в соответствии с требованиями стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 (разрабатывался в 2011 году, утв. 15.02.2012) (нарушены требования п. 5.5 СТО СРО-С-60542960-00005-2012)	
2.2.	не содержит в своем составе ведомость дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД, т.е. отсутствует информация из чего должны быть сделаны защитные ограждения, а так же каким образом защитные ограждения должны быть смонтированы на существующие проемы на отм. +26.300 и +14.500 (нарушены требования п. В.22.11 Приложения В СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п. 5.8 СП 12-136-2002; п.п. 1.26, 2.1.16 ПОТ РМ 012-2000)	

2.3.	не содержит указание зоны действия опасных производственных факторов (нарушены требования: п. В.22.9 Приложения В СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п.п. Г.1 табл.Г.1, Ж.1, Ж.3 СНиП 12-03-2001; п. 2.1.12 ПОТ РМ 012-2000	
------	---	--

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)