

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-136

г. Москва

« 12 » декабря 2014 г.

Выдано

ООО «Спецатомэнергомонтаж»

Курская область, г. Курчатов

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 04.12.2014 № 120с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не все специалисты ООО «Спецатомэнергомонтаж» повышают квалификацию в области строительной деятельности не реже 1 раза в 5 лет (нарушены требования п. 3.3, гл. I, Разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске): в категории «ИТР» не повысили квалификацию 4 специалиста; в категории «Линейные работники» не повысили квалификацию 2 специалиста.	09.02.2015
2.	ООО «Спецатомэнергомонтаж» не соблюдает требования стандарта «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» СТО-С-00003-2009 в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия Программы обеспечения качества выполняемых работ на объектах использования атомной энергии ПОКА СТОК 001-2013 (ПОК САЭМ), требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 стандарта):	09.02.2015
2.1.	организационная структура предприятия, описанная в приложении А ПОК САЭМ, не соответствует организационной	09.02.2015

	структуре организации от 01.04.2014, утвержденной 16.04.2014 директором ООО «Спецатомэнергомонтаж» (нарушены требования п. 15 НП-090-11);	
2.2.	структурная схема организации контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции ООО «САЭМ», указанная в приложении Б ПОК САЭМ, утвержденная директором в 2013 году не соответствует штатному расписанию, утв. 25.11.2013 (нарушены требования п. 15 НП-090-11);	09.02.2015
2.3.	в разделе 9 ПОК САЭМ «Контроль закупаемого оборудования комплектующих изделий и материалов и представленных услуг отмечено, что входной контроль качества закупаемых комплектующих изделий осуществляет ОМТС, в соответствии с приказом №55-1 от 24.03.2014 входной контроль материалов осуществляется группой по входному контролю (нарушены требования п. 19 НП-090-11).	09.02.2015
3.	<p>ООО «Спецатомэнергомонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» - в разработанных проектной группой ООО «Спецатомэнергомонтаж» проектах производства работ «Курская АЭС. II очередь. Блок В. Пом. №5001 (УПАК). Ремонт строительных конструкций подкрановых путей» 140318 ППР; «Курская АЭС. III очередь. КП ЖРО. Производственный корпус. Монтаж площадок, лестниц в осях 9/10-16/17 в рядах А-К» 140207 ППР; «Курская АЭС. I очередь. БНС-1,2 . Замена дисковых затворов» 140114 ППР не содержится:</p> <ul style="list-style-type: none"> календарного плана производства работ по объекту; графика поступления на объект строительных конструкций, изделий материалов и оборудования; локальных графиков производства работ; графиков движения рабочих кадров по объектам; технологии выполняемых работ и технологических карт на выполнение видов работ; схем строповки грузов и конструкций; схем складирования; схем движения рабочих к местам работ по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий; перечней технологического инвентаря и оснастки для 	09.02.2015

	<p>выполнения строительных работ; карт (схем) на операционный контроль качества СМР; перечней исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ; решений по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; потребности в энергоресурсах; потребности в основных и вспомогательных материалах; мероприятий по сохранности материалов, изделий конструкций и оборудования на строительной площадке; техничко-экономических показателей; ведомостей дополнительных работ и материалов, не учтенных в РД; графической части (нарушены требования: п.п. 6.3, 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п.п. 5.7.4, 5.7.5 СП 48.13330.2011).</p>	09.02.2015
4.	<p>ООО «Спецатомэнергомонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» – Положение о СУОТ ООО «Спецатомэнергомонтаж» СТО-СУОТ-19-2014 требует пересмотра и доработки в части соответствия требованиям СУОТ-2009 ГК «Росатом» (нарушены требования: п.п. 6.1 в, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; п.п. 1, 2.2.4-2.2.7, 3.5.1-3.5.3, 4.3, 4.4-4.7, 4.8.1-4.8.10, 4.10.3, 4.11.1-4.11.6, 4.12, 4.13, 5.1-5.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом»).</p>	09.02.2015

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)