

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № _____

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 027

г. Москва

« 26 » марта 2014 г..

Выдано

ОАО «АтомпромБезопасность»

117312, г. Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 9

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 12.03.2014 № 015с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	в ОАО «АтомпромБезопасность» отсутствует система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору - не разработано положение об аттестации работников. Нарушены требования п. 6 гл. I разд. 3, Приложение № 1 «Требований к выдаче свидетельств о допуске».	30.05.2014
2.	ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	30.05.2014
2.1	Не актуализирована документация СМК в связи с изменением в 2013 году организационной структуры организации. Нарушены требования п. 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.2	Документы СМК – «Руководство по качеству» РК СМК-4.2.2-01-2012, стандарты организации «Определение и анализ требований, относящихся к продукции» СТО СМК-7.2.2-01-2012 издание 2, «Оценка и выбор поставщиков» СТО СМК-7.4-01-2012 издание 1, «Управление строительно-монтажными работами» СТО СМК-7.5.1-01-2012 – не определяют процесс организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на	

	<p>основании договора юридическим лицом (генеральным подрядчиком), требований к составу и содержанию договоров подряда, порядка проведения входного контроля материалов генеральным подрядчиком, порядка разработки и согласования технологической документации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.2, 5.4.2, 7.1, 7.4.1, 7.4.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.	<p>ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации» - не актуализирована документация СУП (стандарт на систему управления проектами, регламенты) в связи с изменением в 2013 году организационной структуры организации.</p> <p>Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	30.05.2014
4.	<p>ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО СРО-С-60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ; СТО 95 137-2013, в части оценки качества применяемой продукции, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при сооружении объектов Нововоронежской АЭС-2:</p>	30.05.2014
4.1	<p>Имеются случаи отсутствия контроля за соблюдением состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 10.1, 10.2, 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468), что подтверждается нарушениями, допущенными при производстве строительно-монтажных работ:</p>	
4.1.1	<p>На объекте 01UYF «Автотранспортный КПП №1» при монтаже опалубки конструкций фундаментов под распашные ворота не установлены фиксаторы, обеспечивающие проектную толщину защитного слоя бетона (стержни арматурного каркаса упираются в поверхность щитов опалубки).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п.п. 10.3.1, 10.3.2 СП 63.13330.2012; п. 5.16.16 СП 70.13330.2012.</p>	

4.1.2	<p>На объекте 01UYF «Автотранспортный КПП №1» повсеместно резьба болтов не выходит на один виток из тела контр.гайки в монтажных соединениях металлоконструкций навеса.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п. 4.5.7 СП 70.13330.2012; п. 7.3 ППР «Комплекс инженерно-технических средств физической защиты. 01UYF. Автотранспортный КПП № 1. Монтаж металлических конструкций».</p>
4.1.3	<p>На объекте 00UZU «Периметр запретной зоны» в бетонной поверхности конструкции «Тропа наряда» имеются периодические поперечные трещины раскрытием до 1.5 мм.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; приложения Ц СП 70.13330.2012.</p>
4.1.4	<p>На объекте 03UYC «Центр военной охраны» повсеместно в бетонной стяжке полов помещений имеются хаотичные трещины раскрытием до 1 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; приложения Ц СП 70.13330.2012.</p>
4.2	<p>ОАО «АтомпромБезопасность» допускается выполнение работ в отсутствии организационно-технологической документации, а также не проверяется достаточность информации в ППР для выполнения работ:</p> <p>отсутствует организационно-технологическая документация на производство работ по устройству канала для прокладки труб канализации в помещении № 29 объекта 03UYC «Центр военной охраны»;</p> <p>в ППР «Комплекс инженерно-технических средств физической защиты. 01UYF. Автотранспортный КПП №1. Монтаж металлических конструкций» NW2O.W.708.0.1UYF&&.&&&&.076.KE.0002 не содержатся решения по установке контр.гаек в местах крепления связей и балок.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 5.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.7.1 -5.7.5 СП.48.13330.2011.</p>
4.3	<p>Имеются случаи отсутствия проверки ОАО «АтомпромБезопасность» полноты и соблюдения установленных сроков выполнения входного контроля и достоверности документирования его результатов:</p>
4.3.1	<p>Отсутствуют инструкции (стандарты, положения) по входному контролю, подготовке, хранению и выдачи сварочных материалов.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.1.1 ПНАЭ Г 7-010-89.</p>
4.3.2	<p>Отсутствуют журналы входного контроля, учета, выдачи и возврата сварочных материалов, прокали сварочных</p>


	<p>материалов.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6 ПНАЭ Г 7-010-89; п. 3 ПНАЭ Г 10-031-92.</p>	30.05.2014
4.3.3	<p>Отсутствует помещение для хранения сварочных материалов оборудованное стеллажами для хранения сварочных материалов по маркам, диаметрам и партиям, контрольными приборами для измерения температуры и влажности в помещении.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6 ПНАЭ Г 7-010-89; п. 3 ПНАЭ Г 10-031-92; п. 10.1.12. СП 70.13330.2012.</p>	
4.3.4	<p>Отсутствует специально отведенное помещение (участок), оборудованное необходимыми средствами контроля для проведения входного контроля материалов, изделий, оборудования.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.1 СТО 95 137-2013; п. 2.3 ГОСТ 24297-87.</p>	
4.3.5	<p>Отсутствуют аттестованные специалисты, имеющие необходимый уровень подготовки и квалификации для проведения входного контроля материалов, оборудования, изделий.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.4 СТО 95 137-2013; п. 2.3 ГОСТ 24297-87.</p>	
5.	<p>ОАО «АтомпромБезопасность» не осуществляет контроль выполнения требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	30.05.2014
5.1	<p>Отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ПБ в целом по организации.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 8.2, 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.2 СНиП 12-03-2001.</p>	
5.2	<p>На объекте 03УУС «Центр военной охраны» применяются светильники для устройства местного освещения напряжением в 220 V, которые установлены на высоте менее 2,5 м.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.4 СНиП 12-03-2001.</p>	
5.3	<p>На объекте 03УУС «Центр военной охраны» местами выполняются соединения электрических проводов для устройства локального освещения методом «скрутки» без применения сварки, болтового соединения, пайки; скрутки заизолированы небрежно, находятся на высоте 1,2-1,5 м от уровня пола (имеется доступ работников).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.</p>	

5.4	<p>Проект производства работ «Комплекс инженерно-технических средств физической защиты. 01UYF. Автотранспортный КПП №1. Монтаж металлических конструкций» NW2O.W.708.0.1UYF&&.&&&&.076.KE. 0002 не содержит в своем составе конкретных проектных решений по безопасности труда, не определяет технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда; проектные решения заменены извлечениями из норм и правил безопасности.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.18, п. Ж1 Приложения Ж СНиП 12-03-2001.</p>	30.05.2014
6.	<p>ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает правила саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - в договоре подряда от 30.10.2013 №АПБ-101/13/Т13-1929 между ОАО «АтомпромБезопасность» и ФГУП «СНПО «Элерон» на выполнение работ по наладке и вводу в эксплуатацию оборудования системы КИТС ФЗ (СОС, ТВС) 2 АРМА «ЦИРКОНИЙ» отсутствуют:</p>	30.05.2014
6.1	<p>Виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам; наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 Правил.</p>	
6.2	<p>Пункт следующего содержания «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности».</p> <p>Нарушены требования п. 3 Правил.</p>	
6.3	<p>Пункт следующего содержания «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».</p> <p>Нарушены требования п. 4 Правил.</p>	
7.	<p>ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает правила саморегулирования НПСАС-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» - в договоре страхования гражданской ответственности от 11.10.2013 №201269-СРО-С имеются следующие нарушения:</p> <p>в п. 1.1 договора указан номер и дата выдачи не действующего в настоящее время свидетельства СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;</p>	30.05.2014

	<p>пункт 1.2 гласит, что Договор не действует в отношении видов работ, в случае их выполнения на особо опасных, технически сложных и «уникальных» объектах, соответствующих перечню, указанному в статье 48.1 Градостроительного Кодекса РФ.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.1, 3 НПСАС-2009-1.</p>	
8.	<p>ОАО «АтомпромБезопасность» не соблюдает правила саморегулирования НПСАС-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - работники организации не застрахованы от несчастных случаев.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 НПСАС-2011-1.</p>	30.05.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)