

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 094

г. Москва
(место составления)

« 19 » июня 2014 г.

Выдано

ЗАО «Институт «Оргэнергострой»

113114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 10

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 11.06.2014 № 047с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Отсутствует служба охраны труда. Нарушены требования п. 7 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	25.08.2014
2.	Не соблюдаются требования Стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	25.08.2014
2.1.	В отчете «Анализ со стороны руководства» за 2013 год раздел «Рекомендации» не содержит решений по улучшению продукции. Нарушены требования п. 5.6.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.2.	Программы внутренних проверок СМК в подразделениях не включают в качестве критерия п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011. Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО 95 135-2013 в части контроля качества строительных работ при строительстве ОИАЭ, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается	25.08.2014


	<p>соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»: разработанные и введенные в действие в 2004 году рабочие процедуры по осуществлению контроля качества выполняемых строительно-монтажных работ на площадке строительства АЭС «Бушер» и обеспечивающие действие ПОКАС (С) 90 BU.1.1 0.00.QA.QAPCS.OES.10800 версия 3 не переработаны в соответствии изменениями в организационной структуре и изменением нормативной базы.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО 95 135-2013; п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00038-2014.</p>	
4.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p>	
4.1.	<p>Разрабатываемые ОС ППР (например, для НВАЭС-2 и Белорусской АЭС) не содержат разделов временного электроснабжения и освещения рабочих мест, соответственно, не показано графически: расположение точек подключения к сетям генподрядчика, способ прокладки кабелей электроснабжения, освещения, сварки к рабочим местам, способы защиты их от механических повреждений; отсутствуют спецификации на дополнительные материалы для выполнения указанных работ, не учтены дополнительные трудозатраты.</p> <p>Нарушены требования: п.п. В.14, В.22.2, В.22.9, В.22.11 Приложения «В» СТО СРО-С 60542960 00005-2012; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11, К.1 СНиП 12-03-2011; п.п. 5.3.1, 5.4.4, п.8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	25.08.2014
4.2.	<p>Указания по обеспечению выполнения требований охраны труда содержат общие указания и ссылки на нормативные документы (СНиПы, ГОСТы и др.): конкретные описания по обеспечению безопасного труда на рабочих местах при выполнении строительно-монтажных работ отсутствуют; отсутствует необходимая графическая часть, показывающая конкретные способы защиты и предупреждения строительно-монтажного персонала на рабочих местах от возможного травматизма (например, каким образом должны быть уложены настилы для выполнения монтажных работ по раскладке горизонтальной арматуры и для выполнения бетонирования.</p> <p>Нарушены требования п.п. В.14, В.22.2, В.22.9, В.22.11 Приложения «В» СТО СРО-С 60542960 00005-2012.</p>	

4.3.	<p>Порядок согласования и утверждения ОС ППР не соответствует Приложению К (обязательное): на титульном листе нет и не предусмотрено согласование ОС ППР Техническим Заказчиком и утверждение его Генподрядчиком; отсутствует процедура согласования между подразделениями Института разработанных ОС ППР, их утверждение внутри Института и передача согласованной и утверждённой документации Генподрядчику.</p> <p>Нарушены требования приложения «К» СТО СРО-С 60542960 00005-2012.</p>	25.08.2014
5.	<p>Не соблюдаются требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	25.08.2014
5.1.	<p>Не назначено ответственное лицо за обеспечение охраны труда в целом по организации.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 8.2, 10.2 СТО СРО-С 60542960-00006-2011, п. 5.2 СНиП 12-03-2001, п.п. 3.4.2, 3.4.3, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
5.2.	<p>Отсутствует документально оформленная система управления охраной труда (СУОТ) организации, разработанная на основании СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p> <p>Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С 60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; разделы 1, 4, 5 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
5.3.	<p>Не разработан перечень производств и профессий, при которых обязательно прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 7.13, 10.12 СТО СРО-С 60542960-00006-2011; Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302 от 12.04.2011.</p>	
5.4.	<p>Отсутствует журнал учета и содержания коллективных средств защиты.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9-6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 13-03-2001.</p>	
5.5.	<p>Отсутствуют протоколы измерения сопротивления контуров заземления.</p> <p>Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С 60542960-00006-2011.</p>	
5.6.	<p>Не разработаны Мероприятия по улучшению условий и охраны труда с суммами затрат.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С 60542960-</p>	

	00006-2011; ст. 226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	
5.7.	Отсутствует уголок по ОТ. Нарушены требования: п. 8.17 СТО СРО-С 60542960-00006-2011; п. 5.18 СНиП 12-03-2001.	25.08.2014
6.	Не соблюдаются требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1: заключен договор страхования от несчастных случаев № 201647-НС от 26.03.2014, застраховано 120 человек, однако страховая сумма на человека составляет 82500 руб. Нарушены требования п. 3.3.1 НПСАС-2011-1.	25.08.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)