

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 118**

г. Москва  
(место составления)

« 25 » 07 2014 г.

Выдано **ООО «Строительно-монтажное ремонтное производство  
Горно-химического комбината»**

Россия, 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.74  
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 10.07.2014 № 056с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п. 1 главы I раздела 1, п. 1 главы II раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске):</p> <p>в категории «Руководство» недостаточно 1 чел.;</p> <p>в категории «ИТР» недостаточно персонала для выполнения видов работ №№ 2.1., 2.2. – 5 чел., № 2.4. – 1 чел., № 15.1. – 3 чел., № 15.2. – 3 чел., № 15.4. – 2 чел., №№ 16.1 - 16.4 - 4 чел.;</p> <p>в категории «Линейные работники» недостаточно персонала для выполнения видов работ № 15.1. – 1 чел., № 15.2. – 1 чел., № 15.4. – 1 чел., №№ 16.1 - 16.4 - 3 чел.;</p> <p>в категории «Квалифицированные рабочие» недостаточно персонала для выполнения видов работ №№ 2.1., 2.2. – 4 чел.; № 2.4. – 2 чел.; № 6.1. – 4 чел.; № 6.2. – 3 чел.; № 10.1. – 3 чел.; №№ 15.1., 15.2. – 6 чел.; 15.4. – 3 чел.;</p>	01.09.2014

	<p>№№ 16.1., 16.2. – 3 чел.; 16.3. - 3 чел.; 16.4. – 2 чел.;</p> <p>у 16 квалифицированных рабочих отсутствуют документы о подтверждении квалификации для выполнения видов работ: № 6.2. – 1 чел.; № 9.1. – 1 чел.; № 9.2. – 2 чел.; № 10.1. – 1 чел.; № 11.1. – 1 чел.; № 12.3. – 3 чел.; № 12.5. – 2 чел.; № 12.7. – 2 чел.; № 12.12. – 2 чел.; № 13.2. – 1 чел.;</p>	01.09.2014
2.	<p>в ООО «СМРП ГХК» отсутствует система аттестации работников организаций, занимающих должности, предусмотренные в перечне должностей подлежащих аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору – не разработаны Положение «Об аттестации работников организации» и график проведения аттестации специалистов.</p> <p>Нарушены требования п. 3.2 Раздела I., Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам п. 5.2.1., 5.2.3. Приложения №1 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	01.09.2014
3.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования по повышению квалификации руководителями, руководителями структурных подразделений и специалистами организации, занятыми в области строительной деятельности и находящимися в штате по основному месту работы – не повышал квалификацию за последние 5 лет заместитель главного инженера Новиков Евгений Александрович.</p> <p>Нарушены требования п. 3.4 Раздела I. Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	01.09.2014
4.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - сотрудник службы охраны труда Лукиных Екатерина Ивановна занимает должность инженера по охране труда при этом имеет диплом инженера по порошковой металлургии.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2.1 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	01.09.2014
5.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - руководителями ООО «СМРП ГХК» не поданы письменные заявления на имя председателя</p>	01.09.2014


	<p>Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» для прохождения квалификационного экзамена.</p> <p>Нарушены требования п. 4.3. Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	01.09.2014
6.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не направлены 16 квалифицированных рабочих на подтверждение заявленной квалификации в целях проведения оценки соответствия фактического уровня квалификации рабочих, привлекаемых к выполнению видов работ №№ 6.2, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.12, 13.2, ввиду отсутствия документов об образовании, подтверждающих нормативный уровень квалификации.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 Приложения № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	01.09.2014
7.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию системы управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия Программ обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью.</p> <p>Нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 стандарта:</p>	01.09.2014
7.1.	<p>не определена необходимая компетентность персонала (рабочих), не обеспечивается подготовка рабочих в целях достижения необходимой компетенции, не определен порядок оценки результативности предпринимаемых мер в целях достижения необходимой компетенции персонала;</p> <p>Нарушены требования п.п. а, б, с п. 6.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
7.2.	<p>не определен порядок мониторинга и измерений, которые предстоит осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям. Не установлены процессы для обеспечения того, чтобы мониторинг и измерения должны быть выполнены и в действительности были выполнены в соответствии с требованиями к ним;</p>	

	Нарушены требования п. 7.6. ГОСТ ISO 9001-2011.	
7.3.	<p>Нарушены требования п. 7.6. ГОСТ ISO 9001-2011; в разделе 5.9 «Метрологическое обеспечение качества СМР и продукции» Программы обеспечения качества № 65-26-003-2013 (введена в действие с 22.04.2013 приказом от 22.04.2013 № 65-01-02/285) отсутствует информация о процедурах (нарушены требования п.п. 1 – 3, 6 раздела 21 НП-090-11):</p> <p>организации аттестации, калибровки, поверки и идентификации контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;</p> <p>поддержания в рабочем состоянии и обслуживания контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;</p> <p>ведения, учета и хранения протоколов аттестации, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;</p> <p>осуществления метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдением графиков поверки (калибровки) средств измерений.</p>	01.09.2014
8.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО 95 135-2013, в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Сухое хранилище ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2). Здание 26» ФГУП «ГХК»: применяются типовые технологические карты, не входящие в состав ППР и не имеющие привязки к объекту капитального строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; 9.2.1.2. СТО 95 135 – 2013.</p>	01.09.2014
9.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ.</p>	01.09.2014

	<p>Общие требования):</p> <p>отсутствуют карты операционного контроля качества при выполнении защитных покрытий лакокрасочными материалами в проекте производства работ «Строительство промышленного производства МОКС - топлива для Энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП «ГХК» г. Железногорск, Красноярский край. Объект 70-71А. Лаборатория САНК».</p> <p>Нарушены требования п. Б.16 СТО СРО-С 60542960 00005-2012.</p>	01.09.2014
10.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»: не разработаны программы по подготовке персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 стандарта.</p>	01.09.2014
11.	<p>ООО «СМРП ГХК» не соблюдает требования стандартов СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования):</p>	01.09.2014
11.1.	<p>отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты;</p> <p>Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.</p>	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
 (должность)



(подпись)

**Толмачев А.В.**  
 (расшифровка подписи)