

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-180

г. Москва

« 09 » 10 2014 г.

Выдано

ООО «Южная строительная компания»

Россия, 347371, Ростовская область, г. Волгодонск, бул.
Великой Победы, д. 13;

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.10.2014 № 089с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	28.11.2014
1.1	Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала: в категории «ИТР»: отсутствуют 1 чел. в категории «Квалифицированные рабочие» отсутствует 12 чел. (Нарушены требования п. 1, гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске).	
1.2	Организация не осуществляет планирование и организацию профессиональной подготовки рабочих по программам подготовки новых рабочих, повышения квалификации рабочих с более низким квалификационным разрядом и обучения рабочих вторым профессиям (нарушены требования п. 3.1 Приложения № 4 Требований к выдаче свидетельств о допуске).	

2.	<p>ООО «ЮСКОМ» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО 95 137-2013, в части оценки качества применяемой продукции, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах строительства Ростовской АЭС:</p>	
2.1	<p>3.1 при производстве работ по проекту R3.04470.1.0.26 «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Трубопроводы подпиточной воды до промплощадки. Участок №2» допущены следующие нарушения:</p>	28.11.2014.
2.1.1	<p>3.1.1 имеются отклонения прямолинейности осей трубопроводов Ø 630мм и Ø1400мм (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.6 СНиП 3.05.04-85);</p>	
2.1.2	<p>на поверхности трубопровода Ø 1400мм из полиэтилена имеются забоины, раковины от металлических стропов, сколы (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 ГОСТ18599-2001);</p>	
3.	<p>ООО «ЮСКОМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p> <p>Проект производства работ «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Трубопроводы подпиточной воды до промплощадки. Участок №2» шифр R3. 04470-ППР не содержит в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> схем движения рабочих к месту работы по фронтам с указаниями зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.; потребности в энергоресурсах; мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке (нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012); 	

4.	<p>ООО «ЮСКОМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p> <p>при производстве работ по проекту R3.04470.1.0.26 «Трубопроводы подпиточной воды градирен...» по периметру траншеи не установлено ограждение при перепаде высоты свыше 1,3м (нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.8, 4.9 СНиП 12-03-2001);</p>	28.11.2014.
----	--	-------------

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)


(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)