

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 06

г. Москва

« 07 » 02 2014 г.

Выдано

ЗАО «Пром-Энерго-Комплект»

(наименование и местонахождение организации,

347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 3/7

в адрес которой выносится предупреждение)


На основании акта проверки от 22.11.2013 № 103 с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 04.12.2013 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-258 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения Предписания от 04.12.2013 № СРО-С-ПС-258 в срок до 14.03.2014, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00369/2-21092012 от 21.09.2012 г. будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 2

**Заключение об устранении/неустранении ЗАО «Пром-Энерго-Комплект»
нарушений, указанных в предписании № СРО-С-ПС-258 от 04.12.2013.**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«07» февраля 2014 г.

Заключение об устранении/неустранении нарушений сделано на основании отчета закрытого акционерного общества «Пром-Энерго-Комплект» от 05.02.2014 № 50 и материалов, прилагаемых к отчету.

Результаты проверки и заключение об устранении/неустранении нарушений:

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены | Результаты проверки |
|----------|---|--|
| 1. | ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала. Недостаточно персонала в категории «Квалифицированные рабочие» в количестве 7 человек для выполнения видов работ № 23.5; 23.7. Нарушение требований п. 1.1 гл. 2 разд. 1 «Требований к выдаче свидетельств о допуске». | Нарушение не устранено. Не представлены копии трудовых книжек, удостоверений о присвоении разрядов. |
| 2. | Не все руководители и специалисты ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» проходят курсы повышения квалификации - из 18 чел. прошли курсы повышения квалификации 8 чел. Нарушение требований п. 3 гл. 1 разд. 1 «Требований к выдаче свидетельств о допуске». | Нарушение не устранено. Не представлена заявка в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» о направлении специалистов на курсы повышения квалификации согласно утвержденным программам. |
| 3. | В ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» отсутствует система проверки квалификации персонала на соответствие занимаемой должности: | Нарушение не устранено. Не представлены копии положения, приказа о создании аттестационной комиссии и |

| | | |
|------|---|---|
| | <p>не разработаны положение об аттестации, план-графики аттестации;</p> <p>не создана аттестационная комиссия.</p> <p>Нарушение требований п. 4 гл. 1 разд. 1 «Требований к выдаче свидетельств о допуске».</p> | <p>проведения аттестации, графика проведения аттестации.</p> |
| 4. | <p>ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов организаций - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Отсутствует документированное планирование повышения квалификации специалистов организации.</p> <p>Нарушение требований гл. 3 Приложения № 2 «Требований к выдаче свидетельств о допуске».</p> | <p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлена заявка в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» о направлении специалистов на курсы повышения квалификации согласно утвержденным программам.</p> |
| 5. | <p>ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в части подтверждения заявленной квалификации квалифицированных рабочих.</p> <p>Нарушение требований Приложения № 4 «Требований к выдаче свидетельств о допуске».</p> | <p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не направлены документы, подтверждающие прохождение квалифицированными рабочими обучения с последующим присвоением разрядов или документы, подтверждающие направление рабочих на обучение.</p> |
| 6. | <p>ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» не соблюдает требования стандарта «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» СТО-С-00003-2009 в части соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p> | |
| 6.1. | <p>Отсутствуют процессы необходимые для СМК.</p> <p>Нарушение требований п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011;</p> | <p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |
| 6.2. | <p>Не установлены измеримые цели в области качества в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации.</p> <p>Нарушение требований п. 5.4.1 ГОСТ</p> | <p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |


| | | |
|------|---|---|
| | ISO 9001-2011. | |
| 7. | <p>ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010 в части проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 137-2013 в части проведения входного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p> | |
| 7.1. | <p>Не создана комиссия по проведению входного контроля материалов, полуфабрикатов, оборудования.</p> <p>Нарушение требований п. 6.2 стандарта СТО 95-137-2013;</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия распоряжения от 28.01.2014 № 19 «О создании комиссии для проведения входного контроля».</p> |
| 7.2. | <p>Отсутствует документированное подтверждение проведения входного контроля рабочей и организационно-технологической документации.</p> <p>Нарушение требований п. 7.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010, п. 9.2.1; 9.4.1 СТО 95 135-2013;</p> | <p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлен копия титульного листа журнала регистрации входного контроля технологической документации.</p> |
| 7.3. | <p>Отсутствует метрологическая поверка приборов сушильных печей сварочных материалов.</p> <p>Нарушение требований п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 10.1.14 СП 70.13330.2012;</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия аттестата от 16.12.2013 № 274 о пригодности для использования муфельной печи.</p> |
| 7.4. | <p>Отсутствует журнал прокали электродов и флюсов</p> <p>Нарушение требований п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 9.2.1.6 СТО 95 135–2013, п. 2.22 ПНАЭ Г 7-009-89.</p> | <p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлена копия титульного листа журнала прокали покрытых электродов.</p> |
| 8. | <p>ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах</p> | |

| | | |
|------|--|---|
| | использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»: | |
| 8.1. | Отсутствует журнал учета выдачи инструкций по охране труда. Нарушение требований п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 211, 212 Трудового Кодекса РФ; | Нарушение не устранено. Представлена копия титульного листа журнала учета выдачи инструкций по охране труда. |
| 8.2. | Отсутствуют инструкции по проведению инструктажа персонала на 1-ю группу по электробезопасности. Нарушение требований п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00; ПТЭЭП; | Нарушение устранено. Представлена копия инструкции для неэлектрического персонала аттестуемого на 1 группу по электробезопасности. |
| 8.3. | Отсутствует перечень профессий, которые должны иметь 1-ю группу по электробезопасности. Нарушение требований п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.3, 1.4.4 ПТЭЭП; | Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 8.4. | Отсутствует журнал учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). Нарушение требований п. 10.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; | Нарушение не устранено. Представлена копия титульного листа журнала учета выдачи СИЗ. |
| 8.5. | Отсутствует журнал регистрации наряд-допусков на работы с повышенной опасностью. Нарушение требований п. 10.15 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.4 СНиП 12-03-2001; | Нарушение не устранено. Представлена копия титульного листа журнала регистрации наряд-допусков на работы с повышенной опасностью. |
| 8.6. | Отсутствует журнал учета и содержания коллективных средств защиты. Нарушение требований п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; | Нарушение не устранено. Представлена копия титульного листа журнала учета и содержания коллективных средств защиты. |
| 8.7. | Не разработана документация (положения, инструкции, регламенты, методики или другие внутренние документы), устанавливающая и описывающие основные процедуры системы управления охраной труда в их взаимодействии, в том числе по разработке, внедрению и обеспечению эффективного функционирования системы, достижению соответствующих | Нарушение не устранено. Представлены: Копии приказа от 28.01.2014 № 18 «О введении противопожарного режима», приказа от 28.01.2014 № 17 «Об ответственных лицах по организации и проведению работ, выполняемых по нарядам-допускам, приказа от |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>целей по системе охраны труда и промышленной безопасности организации.</p> <p>Нарушение требований п. 6.В СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.4.3, 4.4-4.7, 4.8.1-4.8.10, 4.10.3, 4.11.1-4.11.6, 4.12, 4.13, 5.1-5.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; п.п. 4.1-4.5 ГОСТ 12.0.230-2007.</p> | <p>28.01.2014 «О назначении ответственного за учет и исправное состояние огнетушителей», приказа от 27.01.2014 № 15 «О порядке обучения и проверки знаний по охране труда», приказа от 27.01.2014 № 14 «Об организации работы по охране труда», от 27.01.2014 № 13 «Об утверждении плана мероприятий и графика проведения проверок по охране труда на 2014 г.».</p> <p>Не представлены: Положение о СУОТ, соответствующие программы, инструкции, регламенты.</p> |
| 9. | <p>ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» не соблюдает правила саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» не застрахованы от несчастных случаев при выполнении своих производственных обязанностей.</p> <p>Нарушение требований п.п. 1.1 НПСАС-2011-1.</p> | <p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлен договор страхования от несчастных случаев.</p> |

ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» не устранило нарушения по всем пунктам предписания от 04.12.2013 № СРО-С-ПС-258.

Ведущий специалист
отдела технического надзора
(должность)


(подпись)

Фоломеев В.А.
(расшифровка подписи)