

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 196**

г. Москва  
(место составления)

« dd » 10 2014 г.

Выдано

**ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»**

Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 15.10.2014 № 097с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не планируется на 2014 год повышение квалификации специалистов в области строительной деятельности. Нарушены требования п. 3.1 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	23.12.2014
2.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: при проведении внутренних проверок (аудитов) и выявлении несоответствий предпринимается коррекция, а не корректирующие действия, направленные на устранение причин возникновения несоответствий. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п.п. 8.2.2, 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011; п. 10.1 СТП 15.01-2012.	23.12.2014
3.	Не соблюдаются требования стандарта в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00037-2014 в части организации деятельности Застройщика, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований	


	«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
3.1.	<p>Не определен порядок выполнения необходимых операций по строительному контролю:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнения лицом, осуществляющим строительство контрольных мер по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;</li> <li>- проверки полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство контроля последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;</li> <li>- освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения совместно с лицом, осуществляющим строительство;</li> <li>- проверки соответствия законченного строительством ОИАЭ требованиям проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.</li> </ul> <p>Нарушены требования п.п. 11.3, 11.4 СТО СРО-С-60542960 00037-2014; п. 7.1 СП 48.13330.2011; гл. II, III, IV НП-090-11.</p>	23.12.2014
3.2.	<p>Не назначены лица ответственные за оценку качества выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00037-2014.</p>	
4.	<p>Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» на объекте ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» «Техническое перевооружение мощностей по выпуску ...»:</p>	23.12.2014
4.1.	<p>Отсутствует технологическая документация (проект производства работ) для выполнения СМР на территории действующего предприятия.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.7.4 СП 48.13330.2011; п. 6е Порядка проведения строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468</p>	

4.2.	<p>Не обеспечивается контроль за своевременным оформлением записей в общем журнале работ № С 3094-1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форма журнала производства работ № С 3094-1 не соответствует требованиям РД-11-05-2007;</li> <li>- не документируются результаты операционного контроля в разделе 3 общего журнала работ;</li> <li>- отсутствуют записи о проведении строительного контроля со стороны заказчика - в разделе № 4 общего журнала работ;</li> <li>- в общем журнале отсутствуют сведения: <ul style="list-style-type: none"> <li>об уполномоченном представителе заказчика;</li> <li>о разрешении на строительство (реконструкцию);</li> <li>о государственной экспертизе проектной документации;</li> <li>об уполномоченном представителе лица, осуществляющего подготовку проектной документации по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (авторский надзор);</li> <li>общие сведения об объекте капитального строительства;</li> <li>о специальных журналах, в разделе 2;</li> </ul> </li> <li>- отсутствуют записи о регистрации всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний - в разделе № 6.</li> </ul> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 8.1, 8.2, 10 РД 11-05-2007.</p>	23.12.2014
5.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	23.12.2014
5.1.	<p>Отсутствует инструкция по охране труда для специалистов, участвующих в стройконтроле.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 225 ТК, Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г № 1/29.</p>	
5.2.	<p>Отсутствует перечень профессий организации, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности.</p> <p>Нарушены требования: п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 2 Приложения 1 ПОТ ЭЭ.</p>	
5.3.	<p>Отсутствует инструкция проведения инструктажа персонала на 1-ю группу по электробезопасности.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 2 Приложения 1 ПОТ ЭЭ.</p>	
5.4.	<p>Отсутствует журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.</p> <p>Нарушены требования п. 11.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.5, 1.4.8, 1.4.19, 1.4.20 ПТЭЭП.</p>	

5.5.	<p>В договоре от 18.07.2012 г. № 067-12 ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» (функции Технического заказчика) с Генеральным подрядчиком ООО «Галиот-Строймонтаж» отсутствует требование к подрядчику следовать политике в области ОТ принятой организацией-заказчиком.</p> <p>Нарушены требования п.п.7.2.1, 7.2.3 ГОСТ 12.0.007-2009; п.п. 3.5.2, 3.5.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	23.12.2014
5.6.	<p>Отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проведенной проверке (входном контроле) рабочей и проектно-технологической документации на наличие в ППР «Мероприятий по ОТ и ПБ», «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», «Ведомости дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД».</p> <p>Нарушены требования п.7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11 СНиП 12-03-2001 и п.К.1 Приложения “Ж” к СНиПу; п.п.1.24-1.31, 1.35-1.38, 1.42, 1.43, 1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4, 8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
5.7.	<p>Разработанная система управления охраной труда (СУОТ) организации не приведена в соответствие с требованиями СУОТ ГК «Росатом».</p> <p>Нарушены требования: п.п.6.1 в, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; п.п. 1, 2.2.4-2.2.7, 3.5.1-3.5.3, 4.3, 4.4-4.7, 4.8.1-4.8.10, 4.10.3, 4.11.1-4.11.6, 4.12, 4.13, 5.1-5.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель**  
**дисциплинарной комиссии**  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Толмачев А.В.**  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)