

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 016**

г. Москва  
(место составления)

« 13 » 03 2014 г.

Выдано

**ЗАО «Уралгидромонтаж»**

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Промышленная, д.

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 21.02.2014 № 006с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>ЗАО «Уралгидромонтаж» имеет в штате организации 111 квалифицированных рабочих, из которых 70 рабочих не имеют документы, подтверждающие квалификацию.</p> <p>В ЗАО «Уралгидромонтаж» отсутствуют квалифицированные специалисты:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в категории «ИТР» для выполнения видов работ: № 1.1, 1.2 в количестве 2 специалистов; № 15.1, 15.5, 15.6 в количестве 2 специалистов; №№ 5.1, 5.3, 5.4; 6.1-6.3; 9.1, 9.2; 11.1; 12.3, 12.5, 12.8-12.11; 13.2; 16.1-16.4; 25.1, 25.2, 25.4, 25.6 в количестве 18 специалистов;</li><li>- в категории «Линейный работник» для выполнения видов работ: №№ 1.1, 1.2 в количестве 1 специалиста;</li></ul>	22.04.2014

	<p>№№ 15.1, 15.2, 15.4-15.6 в количестве 2 специалистов;          №№ 18.1-18.5; 19.1, 19.2, 19.4, 19.10 в количестве 2 специалистов;</p> <p>№№ 5.1, 5.3, 5.4; 6.1-6.3; 9.1, 9.211.1; 12.3, 12.5, 12.8-12.11; 13.2; 16.1-16.4; 17.1-17.4, 17.7 в количестве 10 специалистов;</p> <p>- в категории «Квалифицированные рабочие», имеющих подтвержденную квалификацию, для выполнения видов работ №№ 5.1, 5.3, 5.4; 6.1-6.3; 9.1, 9.2; 11.1; 12.3, 12.5, 12.8-12.11; 13.2; 18.1-18.5; 19.1, 19.2, 19.4, 19.10 в количестве 67 специалистов.</p> <p>В ЗАО «Уралгидромонтаж» недостаточное количество квалифицированных рабочих, имеющих подтвержденную квалификацию, для выполнения видов работ: №№ 1.1, 1.2 в количестве 6 специалистов; №№ 2.1-2.4 в количестве 5 специалистов; №№ 7.1-7.3 в количестве 5 специалистов; №№ 10.1, 10.3 в количестве 19 специалистов; №№ 15.4-15.6 в количестве 5 специалистов; №№ 17.1-17.4, 17.7 в количестве 4 специалистов; №№ 25.1, 25.2, 25.4, 25.6 в количестве 3 специалистов.</p> <p>В ЗАО «Уралгидромонтаж» недостаточное количество квалифицированного персонала в структурных подразделениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществляющее разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества в количестве 1 специалиста (необходимо 1);</li> <li>- осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами) в количестве 1 специалистов (необходимо 3);</li> <li>- осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров в количестве 1 специалиста (необходимо 1).</li> </ul> <p>ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1, п. 1 гл. II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске</p>	22.04.2014
2.	<p>ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования по прохождению работниками курсов повышения</p>	22.04.2014

	<p>квалификации: из 38 специалистов курсы повышения квалификации прошли 10.</p> <p>Нарушены требования п. 3 гл. I разд. 1, п. 3 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске</p>	
3.	<p>В ЗАО «Уралгидромонтаж» отсутствует система проверки квалификации (аттестации) персонала на соответствие занимаемой должности: разработано «Положение об аттестации персонала», утвержденное 12.01.2012; отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии, протоколы проведения аттестации.</p> <p>Нарушены требования п. 4 гл. I разд. 1, п. 5 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	22.04.2014
4.	<p>ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».</p> <p>Нарушены требования п. 3.2 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	22.04.2014
5.	<p>ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: у 70 рабочих не подтверждена заявленная квалификация.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1. Приложения № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	22.04.2014
6.	<p>ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	22.04.2014
6.1	<p>план аудитов СМК на 2013 год реализован не полностью;</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
6.2	<p>не проведен анализ системы менеджмента качества со стороны руководства за 2013 год;</p> <p>Нарушены требования п. 5.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
6.3	<p>руководящие документы, относящиеся к управлению качеством требуют пересмотра и актуализации (напр. Программа обеспечения качества СТО 09-4.1-08622116-13 составлена на основании НП 041-02, замененные на НП 090-</p>	

	11).	
7.	<p>ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 на систему управления проектами организации: не представлены документы системы управления проектами.</p> <p>Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	22.04.2014
8.	<p>ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»: отсутствует программа подготовки персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 4.3 СТО СРО-С-60542960-00008-2011.</p>	22.04.2014
9.	<p>ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00010-2011 «Организация тепломонтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»: отсутствует программа подготовки персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 СТО СРО-С-60542960-00010-2011.</p>	22.04.2014
10.	<p>ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО СРО-С 60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ; СТО 95 137-2013, в части оценки качества применяемой продукции, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах строительства ФГУП ПО «Маяк»:</p>	22.04.2014
10.1	<p>не разработана процедура по проведению контроля «скрытых работ», не назначены лица ответственные за оценку качества выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта;</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 7.7 СТО СРО-С-60542960 00009-2010, 7.1.6 СП 48.13330.</p>	22.04.2014
10.2	не установлен порядок проверки знаний нормативных	22.04.2014

	документов, устанавливающих требования к качеству работ; Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО С-60542960 00009-2010	
10.3	не соблюдаются требования стандарта СТО 95 137-2013 «Входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых при сооружении ОИАЭ»:	22.04.2014
10.3.1	отсутствует комиссия по входному контролю материалов; Нарушены требования п. 6.2 СТО 95 137-2013.	
10.3.2	не назначен председатель комиссии по входному контролю из числа руководства; Нарушены требования п. 6.3 СТО 95 137-2013.	
10.3.3	входной контроль материалов, изделий и конструкций, осуществляется водителями организации визуально в момент погрузки; Нарушены требования п.п. 6.1, 6.4 СТО 95 137-2013.	22.04.2014
10.4	на заводе № 23 у здания № 498 ЗАО «Уралгидромонтаж» производит работы по монтажу и сварке трубопровода производственной канализации ø820 x 12 Ст.20.при этом были выявлены следующие нарушения операционного и приёмочного контроля:	22.04.2014
10.4.1	на заваренном сварном соединении № 8 отсутствует клеймо сварщика; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011;п. 7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 4.2.7. РД 24.090.97-98	
10.4.2	сварное соединение по окончании сварки не зачищено от окалины брызг металла; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.3.5.4 СТО 95 135-2013; п. 7.3.3. ПБ 03-585-03.	
10.4.3	при сборке под сварку стыка № 7 выявлены нарушения: - углы скоса кромок труб не соответствуют типу; сварного соединения С-17, который должен составлять 30°; - расстояния между кромками труб составляет от 2 до 4 мм. Тип сварного соединения С-17 зазор определён 2+1 мм; Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.5.3 СТО 95 135-2013; п. 6.3.1. ПБ 03-585-03.	
10.5	работы по монтажу трубопровода проводятся при	22.04.2014

	отсутствии рабочей документации (ППР). Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 3.4.1 ПБ 03-585-03.	
11.	<p>ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p> <p>работы по монтажу трубопровода производственной канализации ø 820x12 Ст.20 ведутся по ППР на устройство производственной канализации ПК-3 «Модернизация наружных трубопроводов ВК в районе здания № 498 и сооружения № 498с. ППР г. Озёрск. ФГУП «ПО «Маяк». Завод № 23». На титульном листе ППР имеются надписи, которые говорят о том, что ППР разработан, утверждён и выдан в производство со штампом «В производство работ» ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой». На титульном листе ППР отсутствует информация о том, что ППР был пересмотрен и выдан в производство ЗАО «Уралгидромонтаж». Отсутствуют подписи должностных лиц ЗАО «Уралгидромонтаж» об утверждении ППР и штамп в «Производство работ» с подписью ответственного лица.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 5.5, 8.2, 8.3, Приложение Ж СТО СРО-С 60542960 00005-2012; п. 4.2.7. РД 24.090.97-98.</p>	<p>22.04.2014</p> <p>22.04.2014</p>
12.	ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	
12.1	<p>отсутствует утверждённый руководителем организации перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ) соответствующий требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н;</p> <p>Нарушены требования п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
12.2	<p>личные карточки учёта СИЗ работников организации не соответствуют действующим требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н;</p> <p>Нарушены требования п. 10.11 СТО СРО-С-60542960-</p>	20.03.2014

	00006-2011.	20.03.2014
12.3	отсутствует журнал учёта карточек СИЗ; Нарушены требования п. 10.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	
12.4	отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты;\n Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; гл. 6 СНиП 12-03-2001.	
12.5	не представлены Мероприятия по улучшению условий по ОТс суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг), утверждённые руководителем организации; нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом»	
12.6	отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проводимой проверке (входном контроле) рабочей и проектно-технологической документации на наличие в ППР мероприятий по охране труда и промышленной безопасности с ведомостью дополнительных объёмов, работ и материалов, не учтённых в РД; Нарушены требования: п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11, к1 Приложения Ж СНиП 12-03-2001; п.п. 1.24-1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4, 8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации Росатом.	
12.7	не все руководители и специалисты организации прошли обучение и аттестацию по ОТ (удостоверения имеют 5 человек); Нарушены требования: п.п. 10.1, 13.1.2, 13.1.2.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 76 ТК РФ; Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29.	
12.8	не представлен перечень видов работ и профессий, персонал которых обязан пройти обучение и аттестацию по правилам Ростехнадзора, и не представлен график аттестации специалистов по правилам Ростехнадзора. Нарушены требования п.п. 10.1, 13.1.2, 13.1.2.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 196 ТК РФ; Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37	

13.	ЗАО «Уралгидромонтаж» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники ЗАО «Уралгидромонтаж» не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей.	22.04.2014
-----	---	------------

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
(должность)

(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)