

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 002**

г. Москва  
(место составления)

« 05 » 02 2014 г.

Выдано **ФГУП «ВНИИА»**

127055, г. Москва, ул. Суцевская, д. 22

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 31.01.2014 № 002с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации» - не разработана документация СУП (стандарт на систему управления проектами, регламенты). Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	07.04.2014
2.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
2.1.	Не разработана процедура по контролю со стороны заказчика за проведением входного контроля строительных материалов, изделий и оборудования подрядными организациями. Нарушены требования: п. 5.1 СТО СРО С-60542960 00009-2010; п. 6а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.	07.04.2014


2.2.	Не соблюдается порядок ведения общего и специального журналов работ на объекте строительства:	
2.2.1.	<p>В общем журнале работ по объекту «Пристройка к лабораторному корпусу 1 на площадке «Новослободская» ФГУП «ВНИИА» в разделе 2 «Перечень специальных журналов» отсутствует информация о выданном журнале бетонных работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 7.1.6 СП 48.13330-2011; п. 4 РД-11-05-2007.</p>	07.04.2014
2.2.2.	<p>Журнал бетонных работ не сброшюрован и не пронумерован; титульный лист журнала заполнен не полностью; не скреплены печатью и не зарегистрированы органом государственного строительного надзора.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 4 РД-11-05-2007.</p>	
2.3.	<p>Не прилагаются к Актам освидетельствования скрытых работ документы о качестве изготовленных партий закладных изделий, протоколы испытаний механических свойств, применяемых строительных материалов, а также письма о согласовании замены строительных материалов и изменений конструктивных решений элементов несущих конструкций.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.6 СТО СРО С-60542960 00002-2011, п. 7.7.9.3 СТО СРО С-60542960 00009-2010.</p>	07.04.2014
2.4.	<p>При сооружении объектов капитального строительства применяется арматурный прокат, изготовленный в Украине (г. Кривой Рог) по державному стандарту ДСТУ 3760:2006, взамен арматурного проката, изготовленного по ГОСТ 5781, согласно проектам 312-1А-АР1, 312-1А-АР2 и 0407-1-КЖ.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО С-60542960 00002-2011.</p>	07.04.2014
2.5.	<p>Не установлен порядок проверки знаний нормативных документов, устанавливающих требования к качеству строительно-монтажных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 7 СТО СРО С-60542960 00009-2010.</p>	07.04.2014
2.6.	<p>Не представлены документированные свидетельства проверки полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций (операционного контроля) по осуществлению строительства объектов капитального строительства.</p> <p>Нарушены требования: п. 6 «Положение о проведении строительного контроля ...», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, п. 7.6.3 СТО СРО С-60542960 00009-2010.</p>	07.04.2014

2.7.	<p>Не контролируется порядок ведения общего журнала работ на объекте строительства – в общем журнале работ по объекту «Пристройка к лабораторному корпусу 1 на площадке «Новослободская» ФГУП «ВНИИА» в разделе 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» отсутствует фиксация результатов проведения подрядными организациями операционного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 7.1.6 СП 48.13330-2011; п. 4 РД-11-05-2007.</p>	07.04.2014
3.	<p>Не соблюдаются правила саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - в договоре подряда от 29.11.2013 №98-18/15 с ОАО «Моспромтехмонтаж» на выполнение СМР по объекту «Пристройка №1 на площадке «Новослободская» отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам (нарушены требования п. 1.1 Правил);</li> <li>- наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (нарушены требования п. 1.1 Правил);</li> <li>- пункт следующего содержания "Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности" (нарушены требования п. 3 Правил);</li> <li>- пункт следующего содержания «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика» (нарушены требования п. 4 Правил).</li> </ul>	07.04.2014
4.	<p>Не соблюдаются правила саморегулирования НП САС-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» в части наличия в полисе страхования гражданской ответственности от 10.09.2013 №132700-021-000004 лимита ответственности по причинению вреда имуществу физических или юридических лиц, окружающей природной среде, объектам культурного наследия на один страховой случай в размере 500 тыс. рублей.</p>	07.04.2014

	Нарушены требования п. 3 НПСАС-2009-1.	
5.	<p>Не соблюдаются требования Правил саморегулирования НПСАС-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: работники организации в соответствии со страховым полисом коллективного страхования от несчастных случаев работников предприятий и организаций от 01.04.2013 № 30/85 5512355 застрахованы на сумму 10 тыс. рублей на одного застрахованного.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 НПСАС-2011-1.</p>	07.04.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
*(должность)*



*(подпись)*

**Толмачев А.В.**  
*(расшифровка подписи)*