

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 144

г. Москва
(место составления)

« 20 » 08 2014 г.

Выдано

ФГУП «Приборостроительный завод»
454000, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, д. 13
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 15.08.2014 № 070с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала: отсутствуют квалифицированные рабочие для выполнения видов работ №№ 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 в количестве 18 человек. Нарушены требования п. 1 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	27.10.2014
2.	Не соблюдаются требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не пройдена аттестация руководителями организации в количестве 6-ти человек. Нарушены требования п. 1.5 приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	27.10.2014
3.	Выявлены нарушения требований стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» (нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009):	27.10.2014
3.1.	При планировании и проведении внутренних аудитов не учитывается деятельность отдела 94 (ОКС). Нарушены требования п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	

3.2.	<p>По результатам проведения внутреннего аудита цеха 61 предпринимается коррекция (устранение выявленных несоответствий), а не корректирующие действия, направленные на устранение причин возникновения выявленных несоответствий.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.2.2, 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	27.10.2014
4.	Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	27.10.2014
4.1.	<p>Не разработан Стандарт управления проектами - базовый документ организации по управлению проектами, который должен описывать все аспекты деятельности предприятия, связанные с управлением проектами.</p> <p>Нарушены требования разд. 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
4.2.	<p>Не разработаны: Регламент разработки комплексного укрупненного сетевого графика (Р-06), Регламент обеспечения документацией по производству работ (Р-07).</p> <p>Нарушены требования п. 5.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
4.3.	<p>Не определены организационные единицы, обеспечивающие функционирование СУП: отсутствуют распоряжения о назначении руководителя проекта, проектного офиса для каждого реализуемого проекта.</p> <p>Нарушены требования п. 6.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
5.	Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С-60542960-00037-2014; СТО СРО-С-60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013, СРО 95 137-2013, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	27.10.2014
5.1.	<p>Отсутствует Программа обеспечения качества (ПОК), описывающая деятельность при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО СРО-С-60542960-00037-2014; п.п. 6, 8 НП-090-11.</p>	
5.2.	Не разработаны процедуры выполнения необходимых операций по контролю качества и строительному контролю, порядок и способы выполнения контроля работ:	

5.2.1.	<p>Проведения входного контроля рабочей и технологической документации, а также порядок фиксации результатов контроля.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 6.4, 8.3 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	27.10.2014
5.2.2.	<p>Проведения операционного, промежуточного, приемочного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 6.4, 6.10 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	
5.3.	<p>На объекте строительства «Организация производства приборов и оборудования нового поколения» пристройка к зданию 103-104 не контролируется ведение общих и специальных журналов работ.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8 РД 11-05-2007.</p>	
5.4.	<p>Имеет место нарушения по проверке полноты и соблюдения установленных сроков выполнения ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ» контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объекта.</p> <p>Нарушены требования п. 11.4 СТО СРО-С-60542960-00037-2014.</p>	
6.	<p>Не соблюдаются требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»: договор № 192-94/23дсп между ФГУП «Приборостроительный завод» и ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ» на выполнение подрядных работ не содержит сведения о Свидетельстве о допуске к работам ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ».</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 Правил.</p>	27.10.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: RanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии

(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)