

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-157**

г. Москва

« 28 » 08 2014 г.

Выдано

**ООО «Корпорация Акционерной компании  
«Электросевкавмонтаж»**

Россия, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар  
ул. Трамвайная, д. 5;

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 22.08.2014 № 074с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не прошел аттестацию в Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 1 (один) руководитель из 4 (четырех) (нарушены требования п.п. 1.5, 4.3 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске);	29.09.2014.
2.	ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» не соблюдает требования стандарта «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» СТО-С-00003-2009 в части соответствия Программ обеспечения качества для атомных станций (ПОКАС) требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п. 2.4 стандарта): программа обеспечения качества при выполнении работ	29.09.2014

	и предоставления услуг при сооружении Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2 ПОКАС (С)-ЭСКМ-НВАЭС-2 не содержит описания контроля электромонтажных работ (нарушены требования пп. 16 п. 20 НП-090-11).	
3.	<p>ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» не соблюдает требования стандарта «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ» СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p> <p>Проект производства работ «НВАЭС-2 с энергоблоками №1,2. Прокладка силовых и контрольных кабелей» NW2O.W.547.0&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;. 031.KE. 0105 не содержит в своем составе:</p> <p>технологических карт по прокладке и креплению кабельной продукции;</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ;</p> <p>графическую часть. (нарушены требования приложения п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012).</p>	29.09.2014.
4.	<p>ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» не соблюдает требования стандартов СТО 95 138-2013 «Контроль качества электромонтажных работ при строительстве ОИАЭ» и СТО 95 140-2013 «Требования к организации и СТО 95 140-2013 выполнению электромонтажных работ на ОИАЭ. Монтаж кабельных электрических линий»:</p> <p>не фиксируются результаты операционного контроля во время выполнения и после завершения производственных операций в процессе выполнения ЭМР (нарушены требования п. 8.1 абз. 2 СТО 95 138-2013, п.п. 18.1, 18.2, 18.9 СТО 95 140-2013).</p>	29.09.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель  
дисциплинарной комиссии

(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев

(расшифровка подписи)