

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-089

г. Москва

« 18 » 06 2014 г.

Выдано **ООО «Прибор-Сервис»**

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.06.2014 № 042с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	В ООО «Прибор-Сервис» отсутствует служба охраны труда. В организации имеется специалист по охране труда и промышленной безопасности, с опытом работы в данной области и техническим образованием. Нарушены требования п. 7 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	18.07.2014
2.	ООО «Прибор-Сервис» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 - не запланировано проведение внутренних аудитов на 2014 год. Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 8.2.2	18.07.2014

	ГОСТ ISO 9001-2011.	
3.	<p>ООО «Прибор-Сервис» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении работ по монтажу трубопроводов сжатого воздуха по проекту № ПКС-1-745-494-ТХ «Объект ОАО «ЧМЗ». Цех 85 Корпус 745 участок прокатных станов. Механизм загрузки на станах КРВ.»:</p>	18.07.2014
3.1	<p>не проводился входной контроль опорной системы трубопроводов сжатого воздуха, что подтверждается отсутствием документов о качестве элементов опорной системы и отсутствием акта проведения входного контроля.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.1 ПБ 03-585-03;</p>	
3.2	<p>не определен порядок проведения строительного контроля.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1 СП 48.13330.2011.</p>	
4.	<p>ООО «Прибор-Сервис» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» - не определены состав и содержание ППР, порядок разработки, согласования и утверждения проектов производства работ.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.4, 8.2, 8.3 стандарта.</p>	18.07.2014
5.	<p>ООО «Прибор-Сервис» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	18.07.2014

5.1	не разработана программа проведения первичного инструктажа по ОТ. Нарушены требования п. 10.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.2.2 ГОСТ 12.0.004-90;	18.07.2014
5.2	отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты. Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001;	
5.3	отсутствует журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Нарушены требования п. 10.20 СТО СРО-С-60542960-00006-2011;	
5.4	отсутствует журнал осмотра и ремонта оборудования, тары, электроинструмента и т.д. Нарушены требования п.п. 10.22, 10.23 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)