

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-138

г. Москва

« 06 » 08 2014 г.

Выдано

ОАО «НИИТФА»

Россия, 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46;

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 30.07.2014 № 068с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	20.10.2014
1.1	ОАО «НИИТФА» не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п. 1 главы I разделов 2, 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске): отсутствуют специалисты с профессиональной подготовкой или повышением квалификации по системе Управления проектами в подразделении по обеспечению системы управления проектами в количестве 2 чел. для выполнения видов работ: №№21.3, 33.1.12;	
1.2	ОАО «НИИТФА» не повышали квалификацию за последние 5 лет специалисты в структурных подразделениях: по обеспечению системы управления проектами в количестве 2 чел.; осуществляющем выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключения договоров в количестве 1 чел.; осуществляющем работы по обеспечению технической документацией и сдачей объекта в эксплуатацию в	

	<p>количестве 3 чел.</p> <p>(нарушены требования п. 3.3 главы I разделов 2, 3 Требований к выдаче свидетельства о допуске);</p>	20.10.2014.
1.3	<p>ОАО «НИИТФА» отсутствует система проверки квалификации персонала (аттестации) на соответствие занимаемой должности (нарушены требования п. 3 гл. I разд. 3):</p> <p>не разработано положение об аттестации работников;</p> <p>не создана аттестационная комиссия;</p> <p>не разработан график проведения аттестаций;</p>	
1.4	<p>ОАО «НИИТФА» не имеет лицензий в области использовании атомной энергии на сооружение ускорителей элементарных частиц и горячих камер, на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), а также работ по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (нарушены требования п. 6 гл. I раздела 2, п. 6 гл. I раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске);</p>	
1.5	<p>ОАО «НИИТФА» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (нарушены требования Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске).</p>	
2.	<p>ОАО «НИИТФА» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	
2.1	<p>не разработаны процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции при выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также процессы, связанные с потребителями продукции при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ ISO 9001-2011);</p>	
2.2	<p>не разработана процедура внешних аудитов привлекаемых для выполнения части работ сторонних</p>	

	организаций (нарушены требования п. 2.3 СТО-С-00003-2009).	
3.	ОАО «НИИТФА» не соблюдает требования стандартов СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации», СТО СРО-С 60542960 00037-2014 «Организация деятельности Застройщика. Общие требования», СТО СРО-С 60542960 00036-2014 «Организация деятельности Генерального подрядчика. Общие требования» – не разработана документация системы управления проектами организации (нарушены требования п. 5.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010; п.п. 9.1, 9.2. 9.3 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; п. 7.1 СТО СРО-С 60542960 00036-2014).	20.10.2014.
4.	ОАО «НИИТФА» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1 - не застрахована гражданская ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (нарушены требования п. 1.1 правил).	20.10.2014.

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)