

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 121

г. Москва

« 31 » июля 2014 г.

Выдано **ЗАО «Производственная компания «Термосервис»**

г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 11.07.2014 № 058с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала.</p> <p>Для выполнения вида работ № 33.1.12 (4-й уровень) недостаточно квалифицированного персонала в категории «ИТР» в следующих структурных подразделениях Организации:</p> <p>в подразделении, осуществляющем разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества – 1 человек (требуется 2);</p> <p>в подразделении, осуществляющем работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию – 3 человека (требуется 12);</p> <p>в подразделении, осуществляющем планирование и контроль финансово-экономической деятельности – 1 человек (требуется 4);</p> <p>для выполнения вида работ № 33.1.12 (4-й уровень) отсутствует квалифицированный персонал в категории «ИТР» в подразделении, осуществляющем охрану окружающей среды – 1 человек (требуется 1);</p> <p>для выполнения вида работ № 34 недостаточно квалифицированного персонала в категории «ИТР» в подразделении, осуществляющем надзор</p>	22.08.2014

	за строительно-монтажными работами – 4 человека (требуется 6); Нарушены требования: п. 2 гл. I разд. 3; приложений №№ 3, 5 гл. II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске;	
2.	Организация не соблюдает требования по прохождению повышения квалификации специалистами по направлению профессиональной деятельности в структурных подразделениях:	
2.1	для выполнения вида работ № 33.1.12 (4-й уровень): в подразделении, осуществляющем разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества – 1 человек (требуется 2); в подразделении, осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами – 4 человека (требуется 4);	22.08.2014
2.2	для выполнения вида работ № 34: в подразделении, осуществляющем надзор за строительно-монтажными работами – 4 человека (требуется 6); Нарушены требования: п. 3.3 гл. I разд. 3; приложений №№ 3, 5 гл. II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
3.	Организация не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не пройдено повышение квалификации по направлению профессиональной деятельности работниками в категории «ИТР» в количестве 9 человек. Нарушены требования раздела 3 приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	22.08.2014
4.	Организация нарушает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»; СТО СРО-С 60542960 00038-2014 «Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на объектах использования атомной энергии», а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»: в Организации не назначены распорядительными документами лица, в обязанности которых входит осуществление строительного контроля. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-	22.08.2014

	2011; п. 5.7 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 4 Положения «о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.	
--	---	--

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель дисциплинарной
комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)