

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 143

г. Москва

«20» августа 2014 г.

Выдано

ЗАО «РОТЭМ»

г. Москва, Скотопрогонная, д.29/1, подъезд 12, офис 415

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 15.08.2014 № 072с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>ЗАО «РОТЭМ» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске):</p> <p>в категории «ИТР» отсутствуют:</p> <p>2 чел. для выполнения видов работ 16.1-16.4;</p> <p>2 чел. для выполнения видов работ 23.2-23.7, 23.9, 23.14;</p> <p>6 чел. для выполнения вида работ 24.2;</p> <p>в категории «Линейные работники» отсутствуют:</p> <p>2 чел. для выполнения видов работ 16.1-16.4;</p> <p>1 чел. для выполнения видов работ 23.2-23.7, 23.9, 23.14;</p> <p>в категории «Квалифицированные рабочие» отсутствуют:</p> <p>3 чел. для выполнения видов работ 15.1 – 15.3;</p> <p>4 чел. для выполнения видов работ 16.1 – 16.4;</p> <p>не подтверждена заявленная квалификация у 11 чел. для выполнения видов работ 19.1-19.5, 19.7, 19.8, 19.10, 23.2-23.7,</p>	22.09.2014

	23.9, 23.14.	
2.	<p>В ЗАО «РОТЭМ» отсутствует система аттестации работников организации, занимающих должности, предусмотренные в перечне должностей подлежащих аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Отсутствует положение об аттестации работников и графики аттестации работников.</p> <p>Нарушены требования п. 3.2 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	22.09.2014
3.	<p>ЗАО «РОТЭМ» не имеет сертификата соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям ГОСТ ISO 9001.</p> <p>Нарушены требования п. 4 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	22.09.2014
4.	<p>В ЗАО «РОТЭМ» не введены в действие стандарты СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».</p> <p>Нарушены требования п. 6.6.4 СТО СРО-С-60542960 00001-2011.</p>	22.09.2014
5.	<p>ЗАО «РОТЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (нарушены требования п.п. 2.1, 2.2 стандарта):</p>	22.09.2014
5.1	<p>не оформлены документально заявления о политике и целях в области качества.</p> <p>Нарушены требования пп. а п. 4.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011;</p>	
5.2	<p>не устанавливаются цели в области качества в целом по организации.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011;</p>	
5.3	<p>не назначен представитель руководства по качеству.</p> <p>Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011;</p>	
5.4	<p>не разработаны процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011;</p>	
5.5	<p>не запланированы и не проводятся внутренние аудиты (проверки).</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011;</p>	
5.6	<p>не разработана процедура проведения внутренних аудитов.</p> <p>Нарушены требования п. 2.2 СТО-С-00003-2009.</p>	

6.	<p>ЗАО «РОТЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО 95 135 – 2013 в части организации контроля качества строительных работ, стандарта СТО 95 137 – 2013, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p> <p>не определен порядок проведения контроля качества строительных работ:</p>	22.09.2014
6.1	<p>входного контроля рабочей и организационно-технологической документации с определением показателей качества рабочей документации, состава и содержания организационно-технологической документации (технологических карт и ППР).</p> <p>Нарушены требования п.п. 5.2.1, 5.2.3 СТО 95 135 – 2013;</p>	
6.2	<p>входного контроля материалов, изделий, конструкций, оборудования.</p> <p>Нарушены требования п. 5.3.1 СТО 95 135 – 2013; разделов 5, 6 СТО 95 137 – 2013;</p>	
6.3	<p>операционного контроля.</p> <p>Нарушены требования главы 5.4 СТО 95 135 – 2013;</p>	
6.4	<p>инспекционного контроля.</p> <p>Нарушены требования главы 5.6 СТО 95 135 – 2013.</p>	
7.	<p>ЗАО «РОТЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	22.09.2014
7.1	<p>не разработана система управления охраной труда (СУОТ) организации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.1 в, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; п.п. 1, 2.2.4-2.2.7, 3.5.1-3.5.3, 4.3, 4.4-4.7, 4.8.1-4.8.10, 4.10.3, 4.11.1-4.11.6, 4.12, 4.13, 5.1-5.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом»;</p>	
7.2	<p>не разработан перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), выдаваемых работникам.</p> <p>Нарушены требования п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011;</p>	
7.3	<p>не заведены личные карточки учета СИЗ.</p> <p>Нарушены требования п. 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011;</p>	


7.4	отсутствует журнал учета карточек СИЗ. Нарушены требования п. 10.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011;	22.09.2014
7.5	отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты. Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001;	
7.6	не разработан перечень профессий организации, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности и выше для выполнения работ под напряжением. Нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.3, 1.4.4 ПТЭЭП;	
7.7	отсутствует журнал осмотра и ремонта оборудования, тары, электроинструмента и т.д. Нарушены требования п.п. 10.22, 10.23 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.1.7.1, 1.7.3 ПТЭЭП; п.п.5.1.2, 5.1.9, 5.1.10, 5.4.4, 5.5.4 ПОТ РМ 012-2000; п.п.10.1, 10.5, 10.7 ПОТ РМ 016-2001;	
7.8	не разработаны мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг). Нарушены требования п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом»;	
7.9	отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проведенной проверке (входном контроле) рабочей и проектно –технологической документации на наличие в ППР «Мероприятий по ОТ и ПБ», «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», «Ведомости дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД». Нарушены требования п.7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11 СНиП 12-03-2001 и п.К.1 Приложения “Ж” к СНиПу; п.п.1.24-1.31, 1.35-1.38, 1.42, 1.43, 1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4, 8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом»;	
7.10	не организован уголок или кабинет охраны труда по месту нахождения организации. Нарушены требования п.8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.5.18 СНиП 12-03-2001.	

8.	ЗАО «РОТЭМ» не соблюдает требования правил саморегулирования НПСАС-2011-1 Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»:	22.09.2014
8.1	застраховано от несчастных случаев 5 (пять) работников организации из 127, у которых может произойти утрата здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смерть вследствие несчастного случая, произошедшего в процессе исполнения ими своих производственных (трудовых) обязанностей. Нарушены требования п. 1.1 правил;	
8.2	страховая сумма в Договоре страхования от несчастных случаев, серия ЛИА 5200 № 011811870, от 15 января 2014 г., по риску «травматические повреждения Застрахованного лица» составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей вместо требуемых 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Нарушены требования п. 3.3.1 правил.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель дисциплинарной
комиссии

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)