

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД-094

г. Москва

«дв» декабря 2014 г.

Выдано

ФГУП «Приборостроительный завод»

Россия, 454000, Челябинская область, г. Трехгорный,
ул. Заречная, д. 13

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)


На основании акта проверки от 15.18.2014 № 070с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 20.08.2014 было вынесено предписание № СРО-С-ПС-141 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения предписания от 20.08.2014 № СРО-С-ПС-141 в срок до 25.05.2015 действие выданного свидетельства о допуске к работам от 02.08.2013 № СРО-С-010-00242/4-02082013 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 4

**Заключение об устранении ФГУП «Приборостроительный завод»
нарушений, указанных в предписании от 20.08.2014 №СРО-С-ПС-141**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

26 декабря 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основе материалов представленных ФГУП «Приборостроительный завод» для подтверждения устранения нарушений, присланных с письмом от 27.10.2014 исх. №92-94-0014/2388.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала: отсутствуют квалифицированные рабочие для выполнения видов работ №№ 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 в количестве 18 человек. Нарушены требования п. 1 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не предоставлены копии трудовых книжек, копии документов подтверждающих присвоение разрядов.
2.	Не соблюдаются требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не пройдена аттестация руководителями организации в количестве 6-ти человек. Нарушены требования п. 1.5 приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
3.	Выявлены нарушения требований стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» (нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009):	
3.1	При планировании и проведении внутренних аудитов не учитывается деятельность отдела 94 (ОКС). Нарушены требования п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
3.2	По результатам проведения внутреннего аудита цеха 61 предпринимается коррекция (устранение выявленных несоответствий), а не корректирующие действия, направленные на	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие <u>устранение нарушения</u> .

	устранение причин возникновения выявленных несоответствий. Нарушены требования п.п. 8.2.2, 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.	Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	
4.1	Не разработан Стандарт управления проектами - базовый документ организации по управлению проектами, который должен описывать все аспекты деятельности предприятия, связанные с управлением проектами. Нарушены требования разд. 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
4.2	Не разработаны: Регламент разработки комплексного укрупненного сетевого графика (Р-06), Регламент обеспечения документацией по производству работ (Р-07). Нарушены требования п. 5.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
4.3	Не определены организационные единицы, обеспечивающие функционирование СУП: отсутствуют распоряжения о назначении руководителя проекта, проектного офиса для каждого реализуемого проекта. Нарушены требования п. 6.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
5.	Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С-60542960-00037-2014; СТО СРО-С-60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013, СРО 95 137-2013, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
5.1	Отсутствует Программа обеспечения качества (ПОК), описывающая деятельность при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1 СТО СРО-С-60542960-00037-2014; п.п. 6, 8 НП-090-11.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
5.2	Не разработаны процедуры выполнения необходимых операций по контролю качества и строительному контролю, порядок и способы выполнения контроля работ:	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
5.2.1	Проведения входного контроля рабочей и технологической документации, а также порядок фиксации результатов контроля. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.

	60542960-00002-2011; п.п. 6.4, 8.3 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.	
5.2.2	<p>Проведения операционного, промежуточного, приемочного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 6.4, 6.10 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.3	<p>На объекте строительства «Организация производства приборов и оборудования нового поколения» пристройка к зданию 103-104 не контролируется ведение общих и специальных журналов работ.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8 РД 11-05-2007.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.4	<p>Имеет место нарушения по проверке полноты и соблюдения установленных сроков выполнения ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ» контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объекта.</p> <p>Нарушены требования п. 11.4 СТО СРО-С-60542960-00037-2014.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.	<p>Не соблюдаются требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»: договор № 192-94/23дсп между ФГУП «Приборостроительный завод» и ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ» на выполнение подрядных работ не содержит сведения о Свидетельстве о допуске к работам ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ».</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 Правил.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.</p>

ФГУП «Приборостроительный завод» не устранило нарушения по всем пунктам предписания №СРО-С-ПС-141 от 20.08.2014.

Главный специалист
отдела технического надзора



Прниродин С.В.