

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 003

г. Москва
(место составления)

« 28 » 02 2014 г.

Выдано

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)


На основании Акта проверки от 05.02.2014 № 003с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	В организации недостаточное количество квалифицированного персонала для выполнения видов работ №№ 1.2, 4.2, 23.7, 23.15, 24.32: в категории «ИТР» в количестве 15 специалистов; в категории «Линейный работник» в количестве 8 специалистов; в категории «Квалифицированный рабочий» в количестве 40 специалистов. Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	30.05.2014
2.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»: Не разработаны документы системы управления проектами (далее – СУП), обязательные для категории III: - Стандарт управления проектами организации; - Положение о руководителе проекта; - Регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией; - Регламент обеспечения документацией по производству работ;	30.05.2014

	<p>- Регламент организации строительного производства в условиях реконструкции и капитального ремонта объектов;</p> <p>- Регламент контроля исполнения договорных обязательств и контроля сметного лимита.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
3.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	30.05.2014
3.1.	<p>Не установлен порядок проверки знаний нормативных документов, устанавливающих требования к качеству строительно-монтажных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО С-60542960 00009-2010.</p>	
3.2.	<p>Не разработана процедура по проведению входного контроля строительных материалов, изделий и оборудования, изготовление и поставка которых относится к обязательствам подрядчика согласно договору подряда №099/2013/12-03/474/110/20-Д от 28.12.2013.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.2 СТО СРО С-60542960 00009-2010; п. 5а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель
Дисциплинарной комиссии
 (должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
 (расшифровка подписи)