

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 248

г. Москва

« 24 » 12 2014 г.

Выдано **ЗАО «Научно-производственная фирма «Скад»**

115230, г. Москва, проезд Электролитный, д. 1-А

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 19.12.2014 № 121с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Имеется нарушение требований стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (нарушены требования п.п. 2.1, 2.3 стандарта) - не описана процедура закупки услуг привлекаемых для выполнения работ сторонних организаций (подрядчиков) в стандартах предприятия СТП 7.4-00-10 «Закупки» и СТП 7.4-01-10 «Оценка поставщиков», не определены требования к закупаемой продукции (услуг привлекаемых для выполнения работ сторонних организаций (подрядчиков). Нарушены требования п.п. 7.4.1, 7.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	27.02.2015
2.	Имеется нарушение требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля, стандарта, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении строительно-монтажных	27.02.2015

	<p>работ - отсутствует документированное подтверждение о проведении входного контроля материалов, конструкций и изделий.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 7.1, 7.3 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; подп. «а» п. 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п.п. 6.13, 7.1.3 СП 48.13330.2011;</p>	
3.	<p>Имеется нарушение требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» - не определен порядок разработки, согласования и утверждения проектов производства работ исполнителем работ (Подрядчиком) и генеральным подрядчиком.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.2 стандарта.</p>	27.02.2015
4.	<p>ЗАО «НПФ «Скад» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	27.02.2015
4.1	<p>не разработана программа проведения первичного инструктажа по ОТ.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.2.2 ГОСТ 12.0.004-90; п. 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России и Минобрнауки России от 13.01.2003 №1/29;</p>	27.02.2015
4.2	<p>не определен перечень СИЗ выдаваемых работникам с установлением норм бесплатной выдачи.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.6 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 1.06.2009 № 290н;</p>	27.02.2015
4.3	<p>не заведены личные карточки учета СИЗ.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 13 Межотраслевых правил обеспечения</p>	27.02.2015

	работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н;	
4.4	отсутствует журнал учета карточек СИЗ. Нарушены требования п. 10.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011;	27.02.2015
4.5	не разработаны мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг). Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	27.02.2015

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)