

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 016

г. Москва

«12» мая 2014 г.

Выдано

ООО «СТРОМ»

(наименование и место нахождения организации,

456784, Челябинская обл., г. Озерск, проспект Ленина, д. 36а

в адрес которой выносится предупреждение)


На основании Акта проверки от 21.02.2014 № 010с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 13.03.2014 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-018 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения пунктов п.п. 1., 3., 4., 5.2., 12.5., 6., 7., 8.1., 8.2., 9.1., 9.2. Предписания от 13.03.2014 № СРО-С-ПС-014 в срок до 17.06.2014, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00266/3-23112012 от 23.11.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение об устранении ООО «Стром» нарушений, указанных в
предписании № СРО-С-ПС-018 от 13.03.2014**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«08» мая 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании представленных ООО «Стром» материалов присланных по электронной почте от 23.04.2014 подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	В ООО «СТРОМ» отсутствует система аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору – не разработано положение об аттестации работников. Нарушены требования п. 5 части II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не предоставлены материалы по устранению нарушения.
2	ООО «СТРОМ» не имеет сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001). Нарушены требования п. 6 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Предоставлена копия сертификата СМК № РОСС RU.OC04.СМК.14-00225 сроком действия до 13 марта 2017 г.
3	ООО «СТРОМ» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: из	Нарушение не устранено. Не предоставлены материалы по устранению нарушения.

	<p>четырёх руководителей аттестацию прошёл в 2011 году только главный инженер Мухорин А.М..</p> <p>Нарушено требование п.1.5 Приложения №3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	
4	<p>ООО «СТРОМ» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: специалисты ООО «СТРОМ» не проходят курсы повышения квалификации в образовательных учреждениях СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».</p> <p>Нарушены требования п.п. 2.2, 2.3, 3.4 Приложения №2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не предоставлены материалы по устранению нарушения.</p>
5	<p>ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	
5.1.	<p>отсутствует приказ о вводе в действие СМК;</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>предоставлен приказ № 18 от 12.03.14 о вводе в действие СМК;</p>
5.2.	<p>отсутствует приказ о назначении представителя руководства по качеству;</p> <p>Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>не предоставлены материалы по устранению нарушения;</p>
5.3.	<p>отсутствуют документально оформленные политика и цели в области качества;</p> <p>Нарушены требования п.п. 5.3, 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>предоставлены политика и цели в области качества;</p>
5.4.	<p>не планируются и не осуществляются внутренние аудиты;</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>предоставлен приказ № 5 от 17.01.2014 о создании комиссии</p>

	ISO 9001-2011.	по проведению внутренних аудитов;
5.5.	не осуществляется анализ СМК со стороны руководства; Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение устранено. Предоставлен план проверки состояния и эффективности СМК на 2014 год.
6.	ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу» - не разработаны программы подготовки персонала. Нарушены требования п. 4.3 СТО СРО-С-60542960-00008-2011.	Нарушение не устранено. не предоставлены материалы по устранению нарушения;
7.	ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00010-2011 «Организация тепломонтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу» - не разработаны программы подготовки персонала. Нарушены требования п. 8.3 СТО СРО-С-60542960-00010-2011.	Нарушение не устранено. не предоставлены материалы по устранению нарушения;
8.	ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ; СТО 95 137-2013, в части оценки качества применяемой продукции, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
8.1.	не разработана процедура по проведению входного контроля рабочей и технологической документации;	Нарушение не устранено. не предоставлены материалы по устранению нарушения;

	Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 7.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010, п. 5.2 СТО 95-137-2013, п. 5.1.15 СТО 95 135 – 2013.	
8.2.	<p>не разработана процедура по проведению входного контроля материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технических систем.</p> <p>нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 7.3 СТО СРО-С-60542960 00009-2010, разделы 6, 8, 9 СТО 95-137-2013 7.1.3, п. 5.2 СТО 95-137-2013, п. 5.1.15 СТО 95 135 – 2013.</p>	Нарушение не устранено. не предоставлены материалы по устранению нарушения;
9.	ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:	
9.1.	<p>проект производства работ «г. Озерск. ФГУП «ПО «Маяк». Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети от ТК-8Б до ТК-101 и до 106А» шифр 851 12.008-ППР не содержит в своем составе (нарушены требования п. 6.4 стандарта):</p> <p>календарного плана производства работ по объекту;</p> <p>графика поступления на объект строительных конструкций, изделий материалов и оборудования;</p> <p>локальных графиков производства работ;</p> <p>графиков движения рабочих кадров по объекту;</p> <p>графиков движения основных машин и механизмов по объекту;</p> <p>схем строповки грузов и конструкций, схем складирования;</p> <p>схем размещения геодезических знаков;</p> <p>перечня технологического инвентаря и оснастки для выполнения строительных</p>	Нарушение не устранено. не предоставлены материалы по устранению нарушения;

	<p>работ;</p> <p>карт (схем) на операционный контроль качества СМР;</p> <p>перечня исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ;</p> <p>потребности в энергоресурсах;</p> <p>мероприятий по охране труда и безопасности в строительстве;</p> <p>техничко-экономических показателей;</p> <p>мероприятий по обеспечению пожарной безопасности</p>	
9.2.	<p>не контролируется проведение процедуры выпуска ППР в производство работ - вышеуказанный ППР не имеет надписи «В производство работ» с подписью ответственного должностного лица.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 стандарта.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>не предоставлены материалы по устранению нарушения;</p>
10.	<p>ООО «СТРОМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	
10.1.	<p>отсутствует программа (текст-инструкция) вводного инструктажа по охране труда;</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.4 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, Ст. 212 ТК, Постановление Министерства труда РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>предоставлена программа вводного инструктожа;</p>
10.2.	<p>отсутствует программа проведения первичного инструктажа;</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.6 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, Постановление Министерства труда РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>предоставлена программа первичного инструктожа;</p>

10.3.	отсутствует журнал учета выдачи инструкций по охране труда; Нарушены требования п.п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 211, 212 Трудового Кодекса РФ, Постановление Министерства труда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80.	Нарушение устранено. предоставлена копия журнала учета выдачи инструкций по охране труда;
10.4.	отсутствует перечень профессий, которые должны иметь 1-ю группу по электробезопасности; Нарушены требования п.п. 11.2 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 1.4.3. ПТЭЭП (Постановление Министерства труда РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.	Нарушение устранено. предоставлен перечень профессий, которые должны иметь 1-ю группу по электробезопасности;
10.5.	отсутствует перечень производств и профессий, при которых, обязательно прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров; Нарушены требования п.п. 10.12 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, Приказа Министерства здравоохранения от 14.03.1996г. №90.	Нарушение устранено. предоставлен перечень производств и профессий, при которых, обязательно прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров;
10.6.	отсутствует программа вводного противопожарного инструктажа; Нарушены требования п.п. 12.2 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 14 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645.	Нарушение устранено. Предоставлена программа вводного противопожарного инструктажа;
10.7.	отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения; Нарушены требования п.п. 12.1 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 10 ППБ 01-03.	Нарушение устранено. Предоставлен приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения № 2 от 17.01.2014.
10.8.	не разработана система управления охраной труда. Нарушены требования п.п. 8.2 Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011, СУОТ-2009 Государственной Корпорации «Росатом», ГОСТ 12.0.230-2007.	Нарушение устранено предоставлена копия СУОТ.

11.	<p>ООО «СТРОМ» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № 85-000016-19/13-СРО закончился 15.02.2014.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.1, 1.3 «Требования к страхованию членами «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности».</p>	<p>Нарушение устраниено. Предоставлен договор страхования гражданской ответственности №4014GL0040 от 25.03.2014.</p>
-----	---	--

ООО «Стром» не устранило нарушения указанные в предписании № СРО-С-ПС-018 от 13.03.2014 по п. 1., 3., 4., 5.2., 12.5., 6., 7., 8.1., 8.2., 9.1., 9.2.

Главный специалист
отдела технического надзора



С.В.Природин