

Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № \_\_\_\_\_

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 029**

г. Москва  
(место составления)

« 26 » июня 2014 г.

Выдано

**ООО «ОЭК-Сервис»**

396071, г. Нововоронеж, Территория Промышленной зоны АЭС 2  
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 12.03.2014 № 017с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ООО «ОЭК-Сервис» не соблюдает Требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала для выполнения вида работ № 6.3: в категории «Руководство» - недостаточно 1 чел.; в категории «Квалифицированные рабочие» - отсутствуют 25 чел. Нарушены требования п. 1 части II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	30.05.2014
2.	ОАО «ОЭК-Сервис» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия Программ обеспечения качества для атомных станций (ПОКАС) требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью:	30.05.2014

2.1.	Отсутствует руководство по качеству. Нарушены требования п. 4.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	30.05.2014
2.2.	Отсутствует анализ СМК со стороны руководства. Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.3.	Отсутствуют документально оформленные процедуры СМК. Нарушены требования п. 4.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.4.	Планирование и проведение внутренних аудитов не проводится. Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.5.	Не проводятся внутренние аудиты функционирования программы обеспечения качества № ПОК(С)-ОЭК-Сервис-01-13, введен приказом №337 от 11.11.2013 (нарушены требования п. 25 НП-090-11).	
3.	ООО «ОЭК-Сервис» не соблюдает требования стандарта: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	30.05.2014
3.1.	<p>ООО «ОЭК-Сервис» заключило договор субподряда от 31.01.2014 № 23С-150 с ОАО «ОЭК», на выполнение СМР по устройству системы сбора и отвода стоков после пожаротушения на здании «10 УКС» (Вспомогательное реакторное здание), не имея разрешения (лицензии) Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии, указанных в договоре.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Федеральный закон от 04 мая 2011 № 99-ФЗ); статья 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ).</p>	

3.2.	<p>Отсутствуют приказы (распоряжения) о назначении ответственных должностных лиц за проведение конкретных мероприятий строительного контроля.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 4 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468.</p>	30.05.2014
4.	<p>ООО «ОЭК-Сервис» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники ООО «ОЭК-Сервис» не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1.</p>	30.05.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель Дисциплинарной  
комиссии**  
(должность)

(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)