

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 09

г. Москва

« 18 » июня 2014 г.

Выдано

ООО «МСУ-106»

427620, Россия, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глинки, д. 2в

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.06.2014 № 044с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>ООО «МСУ-106» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске):</p> <p style="padding-left: 40px;">в категории «Руководители» недостаточно 2 чел.;</p> <p style="padding-left: 40px;">в категории «ИТР» недостаточно 6 чел.;</p> <p style="padding-left: 40px;">в категории «Линейные работники» недостаточно 2 чел.;</p> <p style="padding-left: 40px;">в категории «Квалифицированные рабочие» у 9 чел.</p> <p>отсутствует документальное подтверждение присвоения 4-го разряда и выше;</p> <p style="padding-left: 40px;">руководители, руководители структурных подразделений и специалисты ООО «МСУ-106», занятые в области строительной деятельности, не проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	30.07.2014.


2.	<p>ООО «МСУ-106» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов – не представлены в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» сведения о специалистах, подлежащих повышению квалификации.</p> <p>Нарушены требования п. 3.2 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	30.07.2014.
3.	<p>ООО «МСУ-106» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов – руководители предприятия не прошли аттестацию в Центральной аттестационной комиссии.</p> <p>Нарушены требования п. 1.7. Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	30.07.2014.
4.	<p>В ООО «МСУ-106» отсутствует служба охраны труда.</p> <p>Нарушены требования: п. 7 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	30.07.2014.
5.	<p>ООО «МСУ-106» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00001-2011 «Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов» - не введен в действие Стандарт СТО СРО-С 60542960 00005-2012.</p> <p>Нарушены требования п. 6.6.4 СТО СРО-С-60542960 00001-2011.</p>	30.07.2014.
6.	<p>ООО «МСУ-106» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	30.07.2014.
6.1.	<p>отсутствуют документированные процедуры требуемые ГОСТ ISO 9001-2011;</p> <p>Нарушены требования п. 4.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
6.2.	<p>не установлены цели в области качества.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
7.	<p>ООО «МСУ-106» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО 95 135-2013, в части проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и</p>	30.07.2014.

	сооружений»:	
7.1.	не определен порядок выполнения необходимых операций по контролю качества: Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1.15 СТО 95 135-2013; п. 7.1 СП 48.13330.2011.	
7.1.1.	проведения входного контроля проектной и рабочей документации;	
7.1.2.	проведения входного контроля применяемых материалов, изделий, оборудования;	
7.1.3.	проведения операционного контроля;	
7.1.4.	не определены формы записей результатов проведения мероприятий по строительному контролю;	
7.1.5.	соблюдения правил складирования и хранения материалов, изделий, конструкций;	
7.2..	не создана комиссия по входному контролю материалов, изделий, оборудования; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.2 СТО 95-137-2013.	30.07.2014.
7.3.	не определено специально оборудованное место для проведения входного контроля материалов, изделий, оборудования; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО 95-137-2013.	
7.4.	не назначено с возложением обязанностей ответственное должностное лицо за метрологический контроль, не разработан график поверки средств измерений (СИ), имеющих на балансе организации, не поверяются СИ, используемые при осуществлении контроля (толщиномер ET11S сер. №12005248). Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; 4.10 СП 48.13330.2011.	
8.	ООО «МСУ-106» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» - не определены состав и содержание ППР, порядок разработки, согласования и утверждения проектов производства работ. Нарушены требования: п.п. 6.4, 8.2, 8.3 стандарта.	30.07.2014.

9.	<p>ООО «МСУ-106» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»: введенная в действие система управления охраной труда разработана не в соответствии с СУОТ-2009 Госкорпорации «Росатом».</p> <p>Нарушены требования: п.8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; разд. 1, 4, 5 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	30.07.2014.
----	--	-------------

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)